

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío el Desvío, Aldea Pino Dulce	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Desvío, Aldea Pino Dulce, Mataquescuintla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-1316-43	FECHA:	8/11/2024




Foto1: En las fotografías se aprecia el acabado total de colocación de canales pluviales, enfrente y detrás de los salones de clases, esto incluye: bajadas de agua.



Foto 2: En las fotografías se aprecia la culminación total de reparación del portón de la escuela (cambio de malla y pintura).



Foto 3: en las fotografías se aprecia la culminación completa de 25 metros de malla perimetral.



Foto 4: en las fotografías se observa la culminación completa del cableado eléctrico en 2 aulas, dirección, bodega, cocina y exteriores.



Foto 5: En las fotografías se observa la reparación completa de una estufa rural: cambio de plancha, azulejo y mantenimiento de chimenea.




Foto 6: Se observa el acabado de la losa de patio en su totalidad, una fundición de 100 metros cuadrados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosaura Rodríguez
Firma y sello del Presidente de la Asociación de Padres de Familia



Raydymar
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

