



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío El Zarzal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Zarzal, Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-1317-43	FECHA:	7/03/2024



Foto1: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA DEL TECHO DE LA ESCUELA.



FOTO 2: REPARACION Y PINTURA DE LA COSTANERA DEL TECHO LA ESCUELA.




Foto3: SUSTITUCIÓN DE PISO DEL CORREDOR DE DE LA ESCULA.




Foto4: PINTURA DE MUROS, EXTERIORES,INTERIORES,



Foto: 5 SUSTITUCIÓN DE CANALES Y TUBERIA DE CAIDAS DE AGUA.




Foto: 6 REPARACION DE LA LOSA DEL PATIO DE LA ESCUELA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Antonio Torres

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío El Zarzal.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Zarzal, Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-1317-43	FECHA:	7/03/2024




Foto7: REPARACION DEL MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA.




FOTO8: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA.




FOTO



FOTO



FOTO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Otoniel Porras</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>FOTO</p> <p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

