



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMPLEJO EDUCATIVO, BARRIO EL CÓNDOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0014-46	FECHA:	



**Foto 1: REFORZAMIENTO DE PUERTA CON PASADOR PARA RESGUARDO DE BIENES Y DOCUMENTOS**



**Foto 2: TRASLADO DE PUERTA PARA CAMBIO DE ABATIMIENTO PARA EVITAR QUE DAÑE EL SANITARIO Y DARLE UNA MEJOR MOVILIDAD**



**Foto 3: REMOZAMIENTO DE PISO CERAMICO EN EL INGRESO AL SALÓN PRINCIPAL EVITANDO EL HUNDIMIENTO Y RESGUARDANDO QUE INGRESAN PARA EVITAR UN ACCIDENTE**



**Foto 4: REMOZAMIENTO DE TECHO TIPO LOZA EDIFICIO 1 EVITANDO LA HUMEDAD Y EL INGRESO AGUA DE LA LLUVIA**



**Foto 5: REMOZAMIENTO DE TECHO TIPO LOZA EDIFICIO EVITAR LA HUMEDAD Y EL INGRESO PLUVIAL A LAS AULAS**



**Foto 6: LEVANTAMIENTO DE BORDILLO DE BLOCK REDIRIGIR EL AGUA PLUVIAL HACIA LAS GARGOLAS Y QUE ESTA NO DESCENDA POR LA PAREDES**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Blanca Esperanza López Mendez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

