


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS APANTES, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0033-43	FECHA:	19/02/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS APANTES, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0033-43	FECHA:	19/02/2024






Foto 7: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN VENTANALES




Foto 8: PINTURA GENERAL



Foto 9: PINTURA GENERAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 