

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MAL PASO, CANTÓN SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0034-43	FECHA:	15/10/2024



Foto 1: Instalación de techo del sanitario



Foto 2: Instalación de inodoros



Foto 3: Estructura para tinaco



Foto 4: Instalación de techo para aulas



Foto 5: Fundición de piso de concreto




Foto 6: Instalaciones eléctricas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

Maria Magdalena

Firma y sello del Presidente de



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

