

UACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Jutiapa | MUNICIPIO: | Jutiapa |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Mal Paso Cantón San Marcos |
| ESTABLECIMIENTO O: | 22-01-0034-43 | FECHA: | 25 de noviembre de 2024 |




Foto 1: Terminación de fundicion de concreto



Foto 2 : Terminacion de levantado de pared para corredor



Foto 3: Terminacion de instalacion de sanitario



Foto 4: Terminacion de instalacion electrica



Foto 5: Terminación de instalacion de techo




Foto 6: Terminacion de Tinaco con estructura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Magdalena Barrera

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

