

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ESTORAQUE, CANTÓN SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0038-43	FECHA:	18/11/2024



TORTA EN MAL ESTADO



CAMBIO DE DURALITA EN MAL ESTADO



CHAPAS DE PUERTAS INSERVIBLES



SISTEMA ELÉCTRICO EN MAL ESTADO






MURO PERIMETRAL EN MAL ESTADO



CABLES ELÉCTRICOS EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ESTORAQUE, CANTÓN SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0038-43	FECHA:	18/11/2024



PUERTA EN MAL ESTADO



MANTENIMIENTO A PUERTAS

Empty space for additional observations or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

