

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ESTORAQUE, CANTÓN SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0038-43	FECHA:	4/12/2024



MEJORAMIENTO DE TORTA EN MAL ESTADO



REPARACIÓN DE TECHO



REPARACIÓN DE CHAPAS DE PUERTAS



REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL



REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Obra	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

