

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ESTORAQUE, CANTÓN SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0038-43	FECHA:	10/12/2024



Reparación de torta en mal estado



Sustitución de Duralita por lámina



Sustitución de Chapas



Sustitución de flipones y tablero




Reparación de malla galvanizada



Reparación de Muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del COPPA 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--