

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TABLÓN, CANTÓN SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0040-43	FECHA:	7/10/2024



Foto1: Vista aérea del techo a sustituir.



Foto 2: Parte frontal del aula




Foto 3: ubicación de la parte de atrás del aula.



Foto 4: vista frontal del aula



Foto 5: Vista frontal del aula.



Foto 6: Corredor del aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TABLÓN, CANTÓN SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0040-43	FECHA:	7/10/2024



Foto1: Vista aérea del techo a remozar con pintura, incluye dos aulas, ala Este.



Foto 2: Techo a remozar con pintura dos aulas , ala Norte.



Foto 3: Pintura para cancha.



Foto 4: pintura para cancha



Foto 5: sustitución de vidrios.



sustitución de vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del COP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TABLÓN, CANTÓN SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0040-43	FECHA:	7/10/2024



Foto1: Cancha



Foto 2: Cancha



Foto 3: área de juegos.



Foto 4: Construcción de piso de concreto.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero no más de 10 número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TABLÓN, CANTÓN SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0040-43	FECHA:	7/10/2024



Foto1: Fabricación e instalación de rejas



Foto 2: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico y colocación de azulejos.



Foto 3: mejoramiento de azulejo en el urinal.



Foto 4: mejoramiento de piso.



Foto 5: Sustitución de las tres puertas de metal a PVC.



Foto 6: Sustitución de letrinas por inodoros lavables.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al estudio de el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TABLÓN, CANTÓN SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0040-43	FECHA:	7/10/2024



Foto 1: reparación de techo.



Foto 2: colocación de techo



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se cancela el número de hojas.

  
  
 Firma y sello del Presidente de la CCF

  
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público