

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Pablo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0050-43	FECHA:	11 de noviembre de 2024



Foto 1. Reparacion de techo de baños y purtas



Foto: Reparación de Migitorio



foto. Reparacion de pared de muro que es utilizado de aula



Foto 4. Rampa de ingreso al establecimiento



Foto 5. Ampliacion de Cocina



foto 6. Sustitución de canal de agua y repello de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Ana Marta Cano Muñoz</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPA</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--