

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Pablo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0050-43	FECHA:	21 de noviembre de 2024




Foto 1. Baños reparación de techo y puertas




Foto 2. Reparación de Migitorio



foto3. Repello de Pared que es utilizada de aula.



Foto4. Rampa de ingreso al establecimiento



Foto.5 Ampliacion de Cocina



Foto.6 Sustitucion de canal de agua y repello de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Ana María Cano Muñoz</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---