

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Amayito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0056-43	FECHA:	22/11/2024




Foto 1: Aula de Párvulos y parte de su corredor se desmonto y se cambiará techo e intalará electricidad.




Foto 2: Corredor de modulo inslatando canal con su bajada de agua y electricidad.




Foto 3: 3 sanitarios que se estan cambiando sanitarios.




Foto 4: Colocacion de piso azulejo, baños y un nuevo servicio de sanitario.



Foto 5: Bodegas en donde se esta tallando las puertas.





Foto 6: Cambio de todo el techo de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  Firma y Sello Dirección 



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Amayito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0056-43	FECHA:	22/11/2024




Foto 7: Mesitas en proceso para que se sostengan los 3 lavamanos




Foto 8: Colocación de todo el sistema eléctrico de los dos módulos que hay en el establecimiento (5 aulas)




Foto 10: pasillo que se unira con la aula de Preprimaria, para poder utilizarla como bodega.




Foto 11:




Foto 12:





Foto 13:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director de Establecimiento Público</p>
---	---

