

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CUJE CANTON PIPILTEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0065-43	FECHA:	09/09/2024



TECHO EN MAL ESTADO



TECHO EN MAL ESTADO



COCINA CON NECESIDAD DE REMOZAMIENTO



PAREDES DE COCINA CON NECESIDAD DE MEJORAMIENTO



POLLETON EN MAL ESTADO



PAREDES DE COCINA CON NECESIDAD DE MEJORAMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el registro de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la Comisión Directiva  
Ministerio de Educación

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público