

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CUJE, CANTÓN PIPILTEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0065-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Mejoramiento sistema electrico



Foto 2: Mejoramiento de piso



Foto 3: Colocacion de balcones



Foto 4: Mejoramiento de puertas aulas




Foto 5: Mejoramiento de techo aulas



Foto 6: Mejoramiento de techado aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--