

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CUJE, CANTÓN PIPILTEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0065-43	FECHA:	23/11/2024




Foto 1. Remozamineto de laminas y costaneras



Foto 2. Remodelación de polleton No. 1 con mesa de trabajo y hornillas



Foto 3: Remozamiento de techado aulas



Foto 4; Remozamiento instalacion de puertas aulas




Foto 5: Remozamiento sistema electrico




Foto 6. Remozamineto y acabado de 2 pollotenes con sus resoetivas hornilas y acabado de pizo en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

X  Firma y sello del Presidente de la OPR   Firma y Sello Director Centro Educativo Público 