

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUEBRADA SECA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0066-43	FECHA:	19/08/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA EN ESTRUCTURA DE METAL POR LÁMINA TROQUELADA EN MODULO DE AULAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA EN ESTRUCTURA DE METAL POR LÁMINA TROQUELADA EN MODULO DE AULAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE INODOROS, MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, INTALACIÓN DE DEPOSITO DE AGUA Y REPARACIÓN DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE INODOROS, MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, INTALACIÓN DE DEPOSITO DE AGUA Y REPARACIÓN DE PUESTAS EN SERVICIOS SANITARIOS





Foto 5: INSTALACIÓN DE DEPOSITO DE AGUA EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 6: MEJORAMIENTO DE PILA DE CEMENTO Y REPARACIÓN DE TUBERIA PVC DE AGUA POTABLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Yerlin Corado</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUEBRADA SECA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0066-43	FECHA:	19/08/2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE TECHO, MEJORAMIENTO DE PARED DE BLOCK, PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL EN VENTANA EN AREA DE COCINA




Foto 8: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL, MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE AZULEJO EN MUEBLE EN AREA DE COCINA



Foto 9: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO , CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA) EN PUERTA



Foto 10: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO , CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA) EN PORTO PRINCIPAL



Foto 11: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yerlin Corado

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

