

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JOSE BUENA VISTA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0073-43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE BAÑOS LAVABLES, INSTALACIÓN DE DEPOSITO DE AGUA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, MEJORAMIENTO DE PAREDES, MEJORAMIENTO DE FOSA SEPTICA E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJES EN SERVICIOS SANITARIOS.



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE BAÑOS LAVABLES, INSTALACIÓN DE DEPOSITO DE AGUA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, MEJORAMIENTO DE PAREDES, MEJORAMIENTO DE FOSA SEPTICA E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJES EN SERVICIOS SANITARIOS.



Foto 3: SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESTUFA RURAL CON CHIMENEA, PLANCHA DE METAL E INSTALACIÓN DE AZULEJO, MUEBLE DE COCINA MAS INSTALCIÓN DE AZULEJO EN AREA DE COCINA.



Foto 4: SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESTUFA RURAL CON CHIMENEA, PLANCHA DE METAL E INSTALACIÓN DE AZULEJO, MUEBLE DE COCINA MAS INSTALCIÓN DE AZULEJO EN AREA DE COCINA.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN VENTANALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Zulma Karina Avellana</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>E. Marina D. de L.</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JOSE BUENA VISTA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0073-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN VENTANALES



Foto 8: REPARACIÓN DE PORTÓN PRINCIPAL



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 11: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 12: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Zulma Karina Ajelar.
Firma y sello del Presidente de la OPF



G. Munguía S.
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

