



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JOSE BUENA VISTA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0073-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN BAÑOS LAVABLES, INSTALACIÓN DE DEPOSITO DED AGUA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, MEJORAMIENTO DE PAREDES, MEJORAMIENTO DE FOSA SEPTICA E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJES EN SERVICIOS



Foto 2: SUSTITUCIÓN BAÑOS LAVABLES, INSTALACIÓN DE DEPOSITO DED AGUA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, MEJORAMIENTO DE PAREDES, MEJORAMIENTO DE FOSA SEPTICA E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJES EN SERVICIOS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL CON CHIMENEA, PLANCHA DE METAL E INSTALACIÓN DE AZULEJO Y MUEBLE DE COCINA MAS INSTALACIÓN DE AZULEJO EN AREA DE COCINA.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL CON CHIMENEA, PLANCHA DE METAL E INSTALACIÓN DE AZULEJO Y MUEBLE DE COCINA MAS INSTALACIÓN DE AZULEJO EN AREA DE COCINA.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN VENTANALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zulma Karina Avela.

Firma y sello del Presidente de la OPE



E. J. M. G. S.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN JOSE BUENA VISTA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0073-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS EN VENTANALES



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 11:



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zulma Karina Avela

Firma y sello del Presidente de la OPE



E. Maria Gode J.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

