

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Encino Gacho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0081-43	FECHA:	5/06/2024



Foto 1: Área más afectada por greta en muro.



Foto 2: Área a trabajar



Foto 3: Altura aproximada que se hará de muro de contención.



Foto 4: Área que se necesitará hacer movimiento de tierras.



Foto 5: Instalación a remozar para desechos sólidos.



Foto 6: Mejoramiento de techo e instalación de puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

evelin A V R

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

