



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FCR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MEPU. VICTOR MANUEL MURGA GONZALEZ, CANTON LAGUNILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAGUNILLA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0083-43	FECHA:	5/06/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN TECTO, MEJORAMIENTO DE PAREDES, SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL, SUSTITUCIÓN DE PISO, INSTALACIÓN DE PUERTA E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA EN AREA DE COCINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN TECTO, MEJORAMIENTO DE PAREDES, SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL, SUSTITUCIÓN DE PISO, INSTALACIÓN DE PUERTA E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA EN AREA DE COCINA



Foto 3: SUSTITUCIÓN TECTO, MEJORAMIENTO DE PAREDES, SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL, SUSTITUCIÓN DE PISO, INSTALACIÓN DE PUERTA E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA EN AREA DE COCINA




Foto 4: SUSTITUCIÓN TECTO, MEJORAMIENTO DE PAREDES, SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL, SUSTITUCIÓN DE PISO, INSTALACIÓN DE PUERTA E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA EN AREA DE COCINA




Foto 5: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 6: LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE FOSA SEPTICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público