



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MEPU. VICTOR MANUEL MURGA GONZALEZ, CANTÓN LAGUNILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAGUNILLA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0083-43	FECHA:	28/08/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN TECHO, MEJORAMIENTO DE PAREDES, SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL, SUSTITUCIÓN DE PISO, INSTALACIÓN DE PUERTA E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA EN AREA DE COCINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN TECHO, MEJORAMIENTO DE PAREDES, SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL, SUSTITUCIÓN DE PISO, INSTALACIÓN DE PUERTA E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA EN AREA DE COCINA




Foto 3: SUSTITUCIÓN TECHO, MEJORAMIENTO DE PAREDES, SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL, SUSTITUCIÓN DE PISO, INSTALACIÓN DE PUERTA E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA EN AREA DE COCINA



Foto 4: SUSTITUCIÓN TECHO, MEJORAMIENTO DE PAREDES, SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL, SUSTITUCIÓN DE PISO, INSTALACIÓN DE PUERTA E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA EN AREA DE COCINA



Foto 5: SUSTITUCIÓN TECHO, MEJORAMIENTO DE PAREDES, SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL, SUSTITUCIÓN DE PISO, INSTALACIÓN DE PUERTA E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA EN AREA DE COCINA




Foto 6: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OFE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público