



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
C O S T A R I C A

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL DURAZNO, CANTÓN VALENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0084-43	FECHA:	10/10/2024




Foto 1: Área a trabajar, muro perimetral en malas condiciones entrada a la EORM Caserío El Durazno.




Foto 2: Área a trabajar, muro perimetral en malas condiciones entrada a la EORM Caserío El Durazno.




Foto 3: Área trabajar, elaboración de portón en la entrada de la EORM El Durazno.




Foto 4: Área trabajar, elaboración de portón en la entrada de la EORM El Durazno




Foto 5: Área a trabajar, muro perimetral en malas condiciones entrada a la EORM Caserío El Durazno.




Foto 6: Área a trabajar, muro perimetral y elaboración de portón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Fermina Castillo Hernandez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---