



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL DURAZNO, CANTÓN VALENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0084-43	FECHA:	25/10/2024



Foto 1: Demolición total de antiguo muro en mal estado.



Foto 2: Demolición total de antiguo muro en mal estado.




Foto 3: Elaboración de portón en la entrada de la EORM El Durazno.



Foto 4: Elaboración de portón en la entrada de la EORM El Durazno.




Foto 5: Elaboración de cimientos con piedra, concreto, hierro y block.




Foto 6: Elaboración de muro perimetral, block, concreto y hierro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fermina Castillo Hernández
Firma y sello del Presidente de la Comunidad de Padres de Familia



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Mixto

