



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL DURAZNO, CANTÓN VALENCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0084-43	FECHA:	25/11/2024




Foto1: Elaboración de muro perimetral, block,concreto y hierro.




Foto 2: Elaboración de muro perimetral, block,concreto y hierro.




Foto 3: Elaboración de portón en la entrada de la EORM El Durazno.




Foto 4: Elaboración de portón en la entrada de la EORM El Durazno.




Foto 5: Elaboración de muro perimetral, block,concreto, hierro, repello, pintura y alambrado de seguridad.





Foto 6: Elaboración de muro perimetral, block,concreto, hierro, repello, pintura y alambrado de seguridad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fermina Castillo Hernandez  
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

