

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIPILTEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0086-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/04/2024



Foto1: Vista del interior del establecimiento educativo, al fondo se ubica el aula No 1 donde se ubicará el laboratorio de cómputo.



Foto 2: En la primera fotografía se ve el interior del aula No. 1 que se adecuará para laboratorio. La segunda fotografía muestra el exterior del aula No. 1, se reforzará con balcones de metal y se conformará otra



Foto 3: Vista interior del aula No. 1, se ven las ventanas que no ofrecen la suficiente iluminación y ventilación. En la segunda foto se ve el interior del techo que será reforzado con electromalla. Se ve el sistema eléctrico actual.




Foto 4: En la primera fotografía se ve la puerta que será reforzada con puerta de rejas abatible hacia afuera. En la segunda fotografía se ve el portón que será mejorado.




Foto 5: En las dos fotografías se ve parte del muro perimetral que será ampliado en su altura. En la primera foto se ve el interior y en la segunda se ve el exterior.



Foto 6: En la primera fotografía se ve otra sección del muro perimetral que será ampliado. En la segunda fotografía se ve al fondo el área donde se realizarán OTROS trabajos.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma, Sello y No. de Colegado del Supervisor Profesional

CESAR AUGUSTO MEJIA A.
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 3811