

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Matilisqueate Canton San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0087-43	FECHA:	5/06/2024



Foto 1: CULMINACION DE MURO PERIMETRAL



Foto 2: CULMINACION DE MURO PERIMETRAL



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA DES SANITARIOS




Foto 4: SUSTITUCION Y REFORZAMINETO DE MUROS PARA TERRAZA DE BAÑOS



Foto 5: SUSTITUCION DE PLANCHA DE COCINA



Foto 6: INSTALACION DE VENTANA EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF   Firma y Sello Director Centro Educativo Público  