



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CERRO GRANDE, ALDEA NUEVA ESPERANZA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0091-43	FECHA:	04/06/2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DEL PATIO, FUNDICION DE TORTA DE CEMENTO



Foto 2: MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL



Foto 3: REPELLO CON MONOCAPA PARTE FRONTAL DE LA ESCUELA




Foto 4: MEJORAMIENTO DE LA COCINA



Foto 5: LIMPIEZA, LEVANTADO, FUNDICION, TALLADO, TECHO E INSTALACION TUBERIA Y PILAS EN AREA DE LAVADO





Foto 6: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---