

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON MARIAS MONTAÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2201-0092-43	FECHA:	15 DE NOVIEMBRE 2024



Foto 1: Instalacion de ventanas de pvc color blanco, corredizas, vidrio bronce claro, y cedazo para mosquitero.



Foto 2: Instalacion de ventanas de pvc color blanco, corredizas, vidrio bronce claro, y cedazo para mosquitero



Foto 3: Instalacion de ventanas de pvc color blanco, corredizas, vidrio bronce claro, y cedazo para mosquitero.



Foto 4: Ventanas de pvc, selladas y aseguradas con material de calidad, contiene hoja de mosquitero para mejor claridad y ventilacion.



Foto 5: acadabo de pintura de gama latex, colores utilizados, azul bandera, celeste, y blanco. Cada pared contiene 2 capas de pintura de los colores mencionados.



Foto 6: segunda capa de pintura gama latex

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

