



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TRAPICHITOS, CANTÓN AMAYITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0093-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Mejoramiento y colocacion de techado en aula



Foto 2: Mejoramiento y colocacion de techado en aula



Foto 3: Mejoramiento y colocacion de techado en aula



Foto 4: Remozamiento de un aula



Foto 5: Remozamiento de un aula



Foto 6: Mejoramiento y techado de los baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Tomas Navas*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

