

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TRAPICHITOS, CANTÓN AMAYITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 - 01 - 0093 - 43	FECHA:	03/12/2024



FOTO 1 SUSTITUCIÓN DE LÁMINA Y MADERA DE AULA 1



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA Y MADERA DE AULA 2



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE DURALITA POR LÁMINA EN EL SALÓN



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA Y MADERA DE AULA 3




FOTO 5: REMOZAMIENTO DE SANITARIOS



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE TAZAS DE BAÑO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tomas Navas G

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

