

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Carrizal, Canton Marías Montañas, Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	FECHA:	8/20/2024
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0097-43		



Foto1: perforación para fosa séptica



Foto 2: Levantado de fosa séptica



Foto 3: sanitarios



Foto 4: servicios sanitarios



Foto: 5 estufa mejorada




Foto 6: mejoramiento mueble de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2201009743	FECHA:	26/07/2024



**FOTO 1**  
Levantado de muro



**FOTO 2**  
Polleton de concreto con plancha



**FOTO 3**  
Mejoramiento de mueble con azulejo



**FOTO 4**  
Mejoramiento de fosa séptica



**FOTO 5**  
Mejoramiento y cambio de baños sanitarios



**FOTO 6**  
Elaboración de polleton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Escolar Público

