



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON PIPILTEPEQUE ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0098-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: Canal de Cocina



Foto 2: Cambio de techo de cocina




Foto 3: Baños



Foto 4: Puertas de baño





Foto 5: Cambio de Techo



Foto 6: Cambio de Piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Iris Violeta Arauz Salguero*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

