

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PINAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0099-43	FECHA:	



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Carlos Anibal Cardo

 JUNTA ESCOLAR

 Firma y sello del Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PINAL, JUTIAPA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0099-43	FECHA:	26/02/2024



TECHO EN MAL ESTADO SE NECESITA CAMBIO



TECHO EN MAL ESTADO SE NECESITA CAMBIO




POLLETON EN MAL ESTADO



PISO DE COCINA CON FISURAS



TECHO DE COCINA EN MALAS CONDICIONES SE NECESITA CAMBIO DE ESTRUCTURA Y LAMINA



SE NECESITA EL MEJORAMIENTO DE PAREDES DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carlos Anibal Cardona
Firma y sello del Presidente de la COPPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

