

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL NARANJO, CANTÓN LAGUNILLA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0100-43	FECHA:	20/08/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN TECHO, MEJORAMIENTO DE PAREDES, MEJORAMIENTO DE ESTUFA RURAL, SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, MEJORAMIENTO DE PUERTA Y ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA EN AREA DE COCINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN TECHO, MEJORAMIENTO DE PAREDES, MEJORAMIENTO DE ESTUFA RURAL, SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, MEJORAMIENTO DE PUERTA Y ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA EN AREA DE COCINA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE TUBERIA PVC PARA AGUA POTABLE Y SUSTITUCIÓN DE PILA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO DE GRANITO



Foto 5: REPARACIÓN DE TORTA DE CONCRETO



Foto 6: REPARACIÓN DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Magalí Muñoz Ramos

Firma y sello del Presidente de la OP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL NARANJO, CANTÓN LAGUNILLA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0100-43	FECHA:	20/08/2024




Foto 7: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS



Foto 8: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS



Foto 9: REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Foto 10: REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Foto 11: REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Foto 12: MEJORAMIENTO DE PORTÓN PRINCIPAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Brenda Magali Muñoz Ramos</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---