

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VELASQUEZ, CANTÓN ANIMAS LOMAS, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0102-43	FECHA:	5/06/2024




Foto1: SUSTITUCIÓN TECHO CON DURALITA Y ESTRUCTURA DE METAL POR LÁMINA TROQUELADA EN MODULO DE AULAS

Foto 2: SUSTITUCIÓN TECHO CON DURALITA Y ESTRUCTURA DE METAL POR LÁMINA TROQUELADA EN MODULO DE AULAS





Foto 3: MEJORAMIENTO DE ESTUFA RURAL, MEJORAMIENTO DE MUEBLE DE COCINA CON AZULEJO Y MANTENIMIENTO DE PUERTA EN AREA DE COCINA

Foto 4: SSUSTITUCIÓN DE TECHO, SUSTITUCIÓN DE BAÑOS LAVABLES, REPARACIÓN DE PUERTAS, MEJORAMIENTO DE PAREDES EN SERVICIOS SANITARIOS





Foto 5: INSTALACIÓN DE TECHO Y MEJORAMIENTO EN PILA DE UN LAVADERO

Foto 6: REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Gloria Anabeli Guevara Díaz</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VELASQUEZ, CANTÓN ANIMAS LOMAS, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0102-43	FECHA:	5/06/2024



Foto 7: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 8: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO




Foto 9: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Anabeli Guevara Digo

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

