



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VELASQUEZ, CANTÓN ANIMAS LOMAS, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0102-43	FECHA:	14/08/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN TECHO CON DURALITA Y ESTRUCTURA DE METAL POR LÁMINA TROQUELADA EN MODULO DE AULAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN TECHO CON DURALITA Y ESTRUCTURA DE METAL POR LÁMINA TROQUELADA EN MODULO DE AULAS



Foto 3: MEJORAMIENTO DE ESTUFA RURAL, MEJORAMIENTO DE MUEBLE DE COCINA CON AZULEJO Y MANTENIMIENTO DE PUERTA EN AREA DE COCINA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE TECHO, SUSTITUCIÓN DE BAÑOS LAVABLES, REPARACIÓN DE PUERTAS, MEJORAMIENTO DE PAREDES EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 5: INSTALACIÓN DE TECHO Y MEJORAMIENTO EN PILA DE UN LAVADERO



Foto 6: REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Floria Anabeli Guevara Díaz*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VELASQUEZ, CANTÓN ANIMAS LOMAS, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0102-43	FECHA:	14/08/2024



Foto 7: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 8: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 9: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS

Foto 11:

Foto 12:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Gloria Anabeli Guevara Díaz*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

