

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VELASQUEZ, CANTÓN ANIMAS LOMAS, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0102-43	FECHA:	28/08/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Anabeli Guervara Digna
Firma y sello del Presidente de la ORPV

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VELASQUEZ, CANTÓN ANIMAS LOMAS, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0102-43	FECHA:	28/08/2024



Foto 7: INSTALACIÓN DE TECHO Y MEJORAMIENTO EN PILA DE UN LAVADERO




Foto 8: INSTALACIÓN DE TECHO Y MEJORAMIENTO EN PILA DE UN LAVADERO



Foto 9: REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES Y REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 10: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Anabeli Guevara Díaz

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

