

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Chichita, Aldea San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-107-43	FECHA:	15 / 11 / 2024



Foto 1: Lado izquierdo, muro perimetral levantado de Block.



Foto 2: Levantado de Block y colocación de tubo galvanizado.



Foto 3: Lado derecho trabajando levantado de Block.



Foto 4: Fundición de columnas.



Foto 5: Continuación de fundición de columnas y de solera de humedad.



Foto 6: Levantado de Pared y fundición de tubo galvanizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---