

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS LOMAS, CANTON SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0111-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Mejoramiento sistema electrico



Foto 2: Mejoramiento de muro perimetral



Foto 3: Mejoramiento muro perimetral



Foto 4: Mejoramiento losa de porton




Foto 5: Mejoramiento sistema electrico



Foto 6: Mejoramiento de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Oralía Paredes Rojas</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> <p align="center">  </p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> <p align="center">  </p>
---	---