

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS LOMAS, CANTON SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0111-43	FECHA:	26/11/2024



Foto 1: Remozamiento de losa



Foto 2: Remozamiento de muro



Foto 3: Remozamiento de estructura



Foto 4: Remozamiento de techo



Foto 5: Remozamiento sistema eléctrico





Foto 6: Remozamiento de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Oralia Paredes Reyes
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

