



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HACIENDA VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0112-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: porton de metal



Foto 2: Tapial de maya sobre tapial de mamposteria



Foto 3: Ampliacion de tora



Foto 4: tapial de maya



Foto 5: Mejoramiento de tapial de maya a tapial de mamposteria



Foto 6: Mejoramiento tapial de mamposteria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*A. Z. H.*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*M. Salguero*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

