



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HACIENDA VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0112-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: porton de metal



Foto 2: Tapial de maya sobre tapial de mamposteria



Foto 3: Ampliacion de tora




Foto 4: Ampliacion de torta




Foto 5: Mejoramiento de tapial de maya a tapial de mamposteria



Foto 6: Mejoramiento de tapial de maya a tapial de mamposteria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA HACIENDA VIEJA, JUTIAPA
---	---	---	--