

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tasheca, Cantón Valencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0114-43	FECHA:	6/06/2024




Foto 1. Levantamiento de paredes de mamposteria en cocina




Foto 2. Reparación de techo de cocina



Foto 3. Mejoramiento de galera para patio de cocina



Foto 4. Puetas de metal para cocina



Foto 5. Mejoramiento de polleton e instalación de estufa rural y fundición de torta de concreto



Foto 6. Puertas para baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Antonio

Firma y sello del Presidente de



Juan Carlos

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tasheca, Cantón valencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0114-43	FECHA:	6/06/2024





Foto 7. Pintura en paredes de baños



Foto 8. Mejoramiento de techo para 2 aulas



Foto 9. Mejoramiento de paredes y puertas de 2 aulas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

