

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Lagunita, Aldea Nueva Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0122-43	FECHA:	11/10/2024



Foto 1: Muro perimetral



Foto 2: Mejoramiento de Torta de Concreto



Foto 3: Reparación de Drenajes



Foto 4: Reparación de Drenajes



Foto 5: Pintura Muro Perimetral Frontal



Foto 6: Cubierta de Lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Cruz G

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

