

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	PRIMARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS MESAS, JUTIAPA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0	FECHA:	7/06/2024



Foto 1: mantenimiento en ventanería de cocina



Foto 2: galera en pila



Foto 3: mantenimiento de estructura



Foto 4: cambio de lamina por lamina aluzinc cal. 26




Foto 5: mejormiento de estufa rural y mueble de cocina



Foto 6: ubicación del inmueble y areas de trabajo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPI	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA	 Firma y Sello del Director del Centro Educativo Publico	 DIRECCION
---	---	---	--