

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserio El Chaperno, cantón Amayo Ingenio.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0130-43	FECHA:	6/06/2024



Foto 1: Ampliación de paredes o muros de la cocina



Foto 2: Ampliación y remodelación cocina, instalación de pila, torta de concreto, cernido de muros, lavatrastos, pintura, mejoramiento de ventana.



Foto 3: Suministro e instalación de estufa rural completa con chimenea y parrilla de metal.



Foto 4: Ampliación de alto de pared de fondo para aislar el calor, instalación de piso cerámico, azulejo, cernido y pintura en cocina.



Foto 5: Sustitución de techo para cocina.



Foto 6: Remozamiento de baños con ampliación de muros, instalación de inodoros, azulejo, piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Glenda Maritza Salazar Mastis

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserio El Chaperno, cantón Amayo Ingenio.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0130-43	FECHA:	6/06/2024





Foto 7: remozamiento de baños, mejoramiento de lavamanos, instalación de torta de concreto, pintura interior y exterior, remozamiento e instalación de puertas.



Foto 8: Ampliación de paredes para ampliación de módulo de baños, instalación de inodoros, puertas, piso de torta de concreto.



Foto 9: Susutitución de techo en módulo de baños.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.






Firma y sello del Presidente de la OPF Firma y Sello Director Centro Educativo Público