



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CAULOTE, CANTÓN AMAYITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0169-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto 1. Destechando aulas.




Foto 2 Techando aula




Foto 3: colocando ventana corrediza en aula.




Foto 4: CAMBIO DE PUERTAS DE SANITARIOS.




Foto 5: Fundición de la fosa séptica




Foto 6: CAMBIANDO EL SISTEMA ELÉCTICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA CASERÍO EL CAULOTE, CANTÓN AMAYITO, JUTIAPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---