

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CAULOTE, CANTÓN AMAYITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-04-0169-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024




Foto 1: CAMBIO TOTAL DE TECHO




Foto 2: CUBIERTA DE LÁMINA CON ESTRUCTURA



Foto 3: COLOCACIÓN DE VENTANA CORREDIZA



Foto 4: COLOCACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS





Foto 5: FUNDICIÓN DE FOSA SÉPTICA



Foto 6: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COMISIÓN DE PADRES DE FAMILIA 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--