



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jutiapa                     | MUNICIPIO:                     | Jutiapa             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón El Peñón     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-01-0173-43               | FECHA:                         | 06 de junio de 2024 |



Foto 1. Sustitución de Canales



Foto 2: Colocación de ventanas sol-aire



Foto 3: Colocación de balcones de metal en ventana



Foto 4: Reparación de Gradadas



Foto 5: Reparación y Pintura de puertas



Foto 6: Colocación de Vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Evaresto J. A. L.*  
Firma y sello del Presidente de la OPP



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jutiapa                     | MUNICIPIO:                     | Jutiapa             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón El Peñón     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-01-0173-43               | FECHA:                         | 06 de junio de 2024 |



Foto 7: Reparación y pintura de puertas



Foto 8: Cambio de Sanitarios




Foto 9. cambio de techo en cocina



Foto 10. Repello de cocina y bodega



Foto 11. construcción de polleton, mesa de cemento



Foto 12. Cambio de techo en bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Evaristo*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Sello]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jutiapa                     | MUNICIPIO:                     | Jutiapa             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón El Peñón     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-01-0173-43               | FECHA:                         | 06 de junio de 2024 |



foto 13. colocación de piso en cocina y bodega



Foto 14:



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |
|---|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|---|

